

旁站监理记录表

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-PZ-005

日期及天气	2017/11/06 晴	施工单位	羲和太阳能电力有限公司
旁站的部位或工序	盘柜母排制作安装；一次、二次接线		
旁站监理开始时间	2017/11/05 08:30	旁站监理结束时间	2017/11/06 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 施工人员：现场施工 8 人，质检员 1 名，施工员 1 名； 施工用具：电缆头施工专用工具； 施工内容：开关站电缆头制作接线 监理情况： 1、现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求，施工用具、人员等资质齐全。 发现的问题及处理情况： 现场安全措施不到位，存在安全隐患，已责令整改。			
旁站监理人员（签字）：  2017年 11月 06日			

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建