


旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.4MWp分布式发电项目

日期及气候: 2017年10月30日 晴	工程地点: 浙江省金华市东阳市六石镇明凯街
旁站监理的部位及工序: 组件吊装及支架安装	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 1、 现场吊装车辆证件齐全, 人员安全防护用品佩戴。 2、 主要设备: 吊车一辆 (规格25吨)	
	
监理情况: 1、 审查组件出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格 2、 施工单位管理人员及特殊工种人员已到位, 特殊工种均已持证上岗。 3、 机械设备已检查验收性能良好。	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 江苏鸿盛电气工程有限公司 项目经理部: 郭振新 质检员 (签字): 刘必高 2017年10月30日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 东阳光茂新能源有限公司 2.4MWp分布式发电项目 旁站监理人员 (签字): 赵明 2017年10月30日



旁站监理记录表


工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.4MWp分布式发电项目

日期及气候: 2017年11月18日 晴	工程地点: 浙江省金华市东阳市六石镇明凯街
旁站监理的部位及工序: 组件吊装	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 1、现场吊装车辆证件齐全, 人员安全防护用品佩戴。 2、主要设备: 吊车一辆 (规格25吨)	
	
监理情况: 3、审查组件出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格 4、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位, 特殊工种均已持证上岗。 5、机械设备已检查验收性能良好。	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 江苏鸿盛电气工程有限公司 项目经理部: 郭楠琳 质检员 (签字): 刘必高 2017年11月18日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 东阳光茂新能源有限公司 2.4MWp分布式发电项目 旁站监理人员 (签字): 赵明 2017年11月18日



旁站监理记录表


工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.4MWp分布式发电项目

日期及气候：2017年12月23日 晴	工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街
旁站监理的部位及工序：支架吊装	
旁站监理开始时间： 14:30	旁站监理结束时间： 15:30
施工情况： 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨）	
	
监理情况： 3、审查组件出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格 4、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。 5、机械设备已检查验收性能良好。	
发生情况： 无	
处理意见： 无	
施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司 项目经理部：郭相瑞 质检员（签字）：刘必高 2017年12月23日	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司 2.4MWp分布式发电项目 旁站监理人员（签字）：赵伟 2017年12月23日



旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.4MWp分布式发电项目

日期及气候: 2018年1月12日小雨	工程地点: 浙江省金华市东阳市六石镇明凯街
旁站监理的部位及工序: 配电房基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 1、施工人员按图纸和规范, 进行钢筋绑扎验收合格, 要求用水冲洗, 现使用混凝土浇筑, 振捣器一台, 浇筑作业。	
	
监理情况: 2、浇筑前检查振捣器具齐全 3、要求施工技术员到场 4、全程跟踪浇筑过程 5、做混凝土试块	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 江苏鸿盛电气工程有限公司 项目经理部: 郭相瑞 质检员 (签字): 刘必高 2017年1月12日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 东阳光茂新能源有限公司2.4MWp分布式发电项目 旁站监理人员 (签字): 赵W武 2017年1月12日



旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.4MWp分布式发电项目

日期及气候：2018年1月18日 晴

工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街


旁站监理的部位及工序： 配电房混凝土浇筑

旁站监理开始时间： 8:30

旁站监理结束时间： 11:00

施工情况：

- 1、施工人员按图纸和规范，进行钢筋绑扎验收合格，要求用水冲洗，现使用混凝土浇筑，振捣器一台，浇筑作业。



监理情况：

- 2、浇筑前检查振捣器具齐全
- 3、要求施工技术员到场
- 4、全程跟踪浇筑过程
- 5、做混凝土试块

发生情况： 无

处理意见： 无

施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司

项目经理部： 邵柏群

质检员（签字）： 刘成康

2018年1月18日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司
2.4MWp分布式发电项目


旁站监理人员（签字）： 赵XW

2018年1月18日



旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.4MWp分布式发电项目

日期及气候：2018年1月14日 晴	工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街
旁站监理的部位及工序：配电房框架梁、柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间： 8:00	旁站监理结束时间： 10:00
施工情况： 1、施工人员按图纸和规范，进行钢筋绑扎验收合格，要求用水冲洗，现使用混凝土浇筑，振捣器一台，浇筑作业。 	
监理情况： 2、浇筑前检查振捣器具齐全 3、要求施工技术员到场 4、全程跟踪浇筑过程 5、做混凝土试块	
发生情况：无	
处理意见：无	
施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司 项目经理部： 邵柏瑞 质检员（签字）： 刘大高 2018年1月14日	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司 2.4MWp分布式发电项目 旁站监理人员（签字）： 赵文志 2018年1月14日



旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.4MWp分布式发电项目

日期及气候：2018年3月05日 晴

工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街


旁站监理的部位及工序： 配电室设备安装

旁站监理开始时间： 08:30

旁站监理结束时间： 11:30

施工情况：

- 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。
- 2、主要设备：叉车一辆



监理情况：

- 3、审查设备出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格
- 4、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。
- 5、机械设备已检查验收性能良好。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司

项目经理部： 邵柏琦

质检员（签字）： 刘永高
2018年3月05日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司
项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司
2.4MWp分布式发电项目

旁站监理人员（签字）： 李新红
2018年3月05日

