

旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.6MWp分布式发电项目

日期及气候：2017年10月31日 晴		工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街	
旁站监理的部位及工序：组件吊装及支架安装			
旁站监理开始时间：8:30		旁站监理结束时间：11:00	
施工情况： 1、 现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。 2、 主要设备：吊车一辆（规格25吨） 			
监理情况： 1、 审查组件出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格 2、 施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。 3、 机械设备已检查验收性能良好。			
发生情况： 无			
处理意见： 无			
施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司 项目经理部：郭柏新 质检员（签字）：刘必亮 2017年10月31日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司 2.6MWp分布式发电项目 旁站监理人员（签字）：赵xw 2017年10月31日	



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表


工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.4MWp分布式发电项目

日期及气候：2017年11月14日 晴		工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街	
旁站监理的部位及工序：组件吊装			
旁站监理开始时间： 8:30		旁站监理结束时间： 10:30	
施工情况： 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨） 			
监理情况： 3、审查组件出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格 4、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。 5、机械设备已检查验收性能良好。			
发生情况： 无			
处理意见： 无			
施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司 项目经理部： 邵相瑞 质检员（签字）： 胡文亮 2017年11月14日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司2.6MWp分布式发电项目 旁站监理人员（签字）： 赵W武 2017年11月14日	



旁站监理记录表


工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.6MWp分布式发电项目

日期及气候：2017年12月23日 晴		工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街	
旁站监理的部位及工序： 支架吊装			
旁站监理开始时间： 14:30		旁站监理结束时间： 15:30	
施工情况： 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨） 			
监理情况： 3、审查组件出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格 4、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。 5、机械设备已检查验收性能良好。			
发生情况： 无			
处理意见： 无			
施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司 项目经理部： 邵柏琦 质检员（签字）： 刘义南 2017 年 12 月 23 日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司 2.6MWp分布式发电项目 旁站监理人员（签字）： 赵明 2017 年 12 月 23 日	



旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.6MWp分布式发电项目

日期及气候：2018年1月8日阴		工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街	
旁站监理的部位及工序：配电房基础土方开挖			
旁站监理开始时间：8:30		旁站监理结束时间：10:30	
施工情况： 1、施工人员按图纸和规范，对配电基础土方进行开挖 			
监理情况： 2、浇筑前检查振捣器具齐全 3、要求施工技术员到场 4、全程跟踪浇筑过程 5、做混凝土试块			
发生情况： 无			
处理意见： 无			
施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司 项目经理部： 郭柏新 质检员（签字）： 刘永富 2018 年 1 月 8 日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司 2.6MWp分布式发电项目 旁站监理人员（签字）： 赵明 2018 年 1 月 8 日	



旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.6MWp分布式发电项目

日期及气候：2018年1月19日 晴	工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街
--------------------	----------------------

旁站监理的部位及工序： 配电房混凝土浇筑

旁站监理开始时间： 8:30	旁站监理结束时间： 11:00
----------------	-----------------

施工情况：

1、施工人员按图纸和规范，进行钢筋绑扎验收合格，要求用水冲洗，现使用混凝土浇筑，振捣器一台，浇筑作业。



监理情况：

- 2、浇筑前检查振捣器具齐全
- 3、要求施工技术员到场
- 4、全程跟踪浇筑过程
- 5、做混凝土试块

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司

项目经理部： 邵柏珩

质检员（签字）： 刘如高

2018 年 1 月 19 日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司
2.6MWp分布式发电项目

旁站监理人员（签字）： 赵W成

2018 年 1 月 19 日



旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.6MWp分布式发电项目

日期及气候：2018年3月1日 晴 工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街

旁站监理的部位及工序：配电房框架梁、柱混凝土浇筑

旁站监理开始时间： 8:00 旁站监理结束时间： 10:00

施工情况：

1、施工人员按图纸和规范，进行钢筋绑扎验收合格，要求用水冲洗，现使用混凝土浇筑，振捣器一台，浇筑作业。



监理情况：

- 2、浇筑前检查振捣器具齐全
- 3、要求施工技术员到场
- 4、全程跟踪浇筑过程
- 5、做混凝土试块

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司

项目经理部： 郭柏希

质检员（签字）： 刘武高

2018 年 3 月 1 日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司
2.6MWp分布式发电项目

旁站监理人员（签字）： 李亚平

2018 年 3 月 1 日



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名： 东阳光茂新能源有限公司2.6MWp分布式发电项目

日期及气候：2018年03月24日 晴

工程地点：浙江省金华市东阳市六石镇明凯街

旁站监理的部位及工序： 配电室设备安装旁站

旁站监理开始时间： 8:30

旁站监理结束时间： 11:00

施工情况：

- 1、现场铲车车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。
- 2、主要设备：铲车一辆（规格10吨）



监理情况：

- 6、审查组件出厂资料 and 检查组件包装外观质量合格
- 7、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。
- 8、机械设备已检查验收性能良好。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：江苏鸿盛电气工程有限公司

项目经理部： 邵柏新

质检员（签字）： 刘永亮

2018年3月24日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：东阳光茂新能源有限公司
2.6MWp分布式发电项目

旁站监理人员（签字）： 李明华

2018年3月24日



由 扫描全能王 扫描创建