

旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号： ZHJL-PZ-029

日期及天气：2018.03 .31	施工单位：湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 30#箱逆变基础平台浇筑旁站	
旁站监理开始时间： 15.30	旁站监理结束时间：中午 16.20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、 监理人员检查基础钢筋绑扎及模板的几何尺寸，均符合要求；检查产品合格证及检验证明，现场制作标准养护试件试块，作为验证配合比依据。 2、 浇筑时投料适中，振动器振捣时插点均匀，震动时间满足要求；没有漏浆、跑浆现象发生。 3、 要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜，进行保湿养护。	
	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：	2018 年 04 月 01 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写，监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理单位留存。



由 扫描全能王 扫描创建