

旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号： ZHJL-PZ-031

日期及天气：2018.04.26	施工单位：湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区 29 区接地扁铁焊接、接地沟回填施工	
旁站监理开始时间：早 9.30	旁站监理结束时间：早 10.30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、接地沟开挖深度实测为 0.9 米，符合设计要求。 2、接地扁铁焊接搭接面符合规范要求。 3、现场临电安全防护到位，焊工持证上岗。 4、先除锈施工后刷防腐，回填夯土。  发现的问题及处理情况： 	
旁站监理人员（签字）：刘仕文 2018 年 04 月 26 日	

- 注 1. 本表由监理单位填写，监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理单位留存。

