

旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号： ZHJL-PZ-036

日期及天气：2018.05.09	施工单位：湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序：31 区、32 区 33 区试桩旁站	
旁站监理开始时间：15.30	旁站监理结束时间：17.00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、管桩外观无损伤，具有产品合格证。 2、桩机操作员持证上岗。 3、对 31 区 (X=3417941.675 Y=582712.211) 32 区 (X=3417600.506 Y=582811.777) 32 区 (X=3417718.251 Y=582927.077) 33 区 (X=3417435.453 Y=583000.423) 33 区 (X=3417436.031 Y=583029.379) 以上各试桩点进行试打，试打检查结果均符合设计要求。	
	
现场人员：中伏能源李维军 江苏天目史志平 正衡旁站人员：孙富斌 刘德文	
发现的问题及处理情况：31 区、32 区、33 区箱变基础坐标与实际坐标不符，已要求施工方与设计院沟通解决。	
旁站监理人员（签字）：	2018 年 05 月 09 日

