


旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号： ZHJL-PZ-037

日期及天气： 2018.04.30	施工单位： 湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序： 环欧国际新到组件检测旁站	
旁站监理开始时间： 19.30	旁站监理结束时间： 21.00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、 新到组件外观包装完好，具有出场合格证。 2、 检测机构、人员资质齐全，设备正常。 3、 抽检数量与批次符合抽检要求。 4、 抽检场地与检测流程正确。  现场人员： 上海伏光尹小亮 中伏能源周林峰 正衡旁站人员： 刘德文 发现的问题及处理情况： 发现有背板划伤和隐裂各一处，已与厂家联系沟通。 旁站监理人员（签字）：  2018 年 04 月 30 日	

