

旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号： ZHJL-PZ-041

日期及天气：2018.05.17 晴	施工单位：湖南卓越建设有限公司
旁站监理的部位或工序：综合楼污水池基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间： 15: 30	旁站监理结束时间： 16: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员、机具准备到位、施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底。 2、检查混凝土标号《 C25 》 配合比：水泥：砂：石：水= 1 : 1.40 : 2.85 : 0.47 《重量比》。 3、浇筑时投料适中、振动器振捣时插点均匀、震动时间符合要求、 没有漏浆、跑浆现象发生。 4、符合混凝土浇筑施工规范。 5、要求施工单位做好后期养护工作。	
	
现场人员：中伏能源李维军 正衡旁站人员：刘德文 徐恩思	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：刘德文 徐恩思	
2018 年 05 月 17 日	

