

旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号： ZHJL-PZ-053

日期及天气： 2019.01.02 多云

施工单位： 湖南卓越建设有限公司

旁站监理的部位或工序： 光伏 35 区支架条形基础浇筑旁站

旁站监理开始时间： 9: 00

旁站监理结束时间： 17: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况： 支护模板、无漏浆。
- 2、钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求，钢筋绑扎符合设计图纸规范要求。
- 3、混凝土标号为（C30），浇筑时投料适中，振动器振捣时插点均匀，震动时间满足要求；没有漏浆、跑浆现象发生。
- 4、要求施工方浇筑完毕后进行养护。



发现的问题及处理情况： 部分施工人员未佩戴安全帽，现场要求施工单位立即整改。

旁站监理人员（签字）： *刘德芳*

2019 年 01 月 02 日



由 扫描全能王 扫描创建