

旁站监理记录表

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号: ZHJL-PZ-054

日期及天气: 2019.01.05 阴

施工单位: 湖南卓越建设有限公司


旁站监理的部位或工序: 光伏 35 区支架条形基础浇筑旁站

旁站监理开始时间: 8: 30

旁站监理结束时间: 15: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆。
- 2、钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求, 钢筋绑扎符合设计图纸规范要求。
- 3、混凝土标号为 (C30), 浇筑时投料适中, 振动器振捣时插点均匀, 震动时间满足要求; 没有漏浆、跑浆现象发生。
- 4、要求施工方浇筑完毕后进行保湿养护。



发现的问题及处理情况: 部分条形基础振捣不到位, 现场要求施工单位立即整改。

旁站监理人员 (签字): 刘德方

2019 年 01 月 05 日



由 扫描全能王 扫描创建