

## 旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目 编号： ZHJL-PZ-057

日期及天气：2019.01.24 多云

施工单位：湖南卓越建设有限公司

旁站监理的部位或工序：光伏 35 区支架条形基础浇筑旁站

旁站监理开始时间：8: 30

旁站监理结束时间：12: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆。
- 2、现场施工人员佩戴安全帽，安全文明施工情况良好。
- 3、混凝土标号为 (C30)，浇筑时投料适中，振动器振捣时插点均匀，震动时间满足要求；没有漏浆、跑浆现象发生。
- 4、要求施工方浇筑完毕后进行保湿养护。



发现的问题及处理情况：现场部分条形基础毛糙不平，要求施工单位立即整改。

旁站监理人员（签字）：刘修文

2019 年 01 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建