

# 箱逆变基础砼旁站监理记录表

工程名称：勃利县光伏电站扶贫项目

编号：XNBJC-009

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 施工部位：团结村方阵                                               |                                                                                                                                                                                                                                               | 计划浇筑量（m³）：                                                                      |                                         |
| 砼（防水砼）强度等级：C30                                           |                                                                                                                                                                                                                                               | 设计塌落度：                                                                          |                                         |
| 现场施工负责人：侯兆辉                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | 现场技术负责人：李健                                                                      |                                         |
| 施工班组：张永兵                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 气候：-17℃~7℃                                                                      |                                         |
| 旁站开始时间：9:30                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | 旁站结束时间：16:00                                                                    |                                         |
| 下达旁站任务                                                   | <p>王照东 监理工程师，请你按照设计图纸、施工质量验收规范、强制性标准条文及施工单位报来的施工方案，对该砼工程进行旁站监理。并根据以下要求做好预控和质量监督工作，在施工单位严重违反施工验收规范，将造成质量或安全事故的情况下，授权你可先发布暂缓施工令，并立即通知总监理工程师到场处理。</p> <p style="text-align: right;">总监理工程师：刘士发</p> <p style="text-align: right;">2017年12月08日</p> |                                                                                 |                                         |
| 旁站监控内容                                                   | 浇筑方案                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 有√（无）                                                  | <input type="checkbox"/> 已√（未）经过批准      |
|                                                          | 劳动力组织                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> （不）合理√                                                 | <input type="checkbox"/> 现场有√（无）组织指挥者   |
|                                                          | 机械配备                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> （不）符合√要求                                               | <input type="checkbox"/> 运转（不）正常√       |
|                                                          | 混凝土工程                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 自拌砼有√（无）质保书                                            | ☆砼有√（无）配合比                              |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 水泥有√（无）质保书                                             | ☆水泥有√（无）复试报告                            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 砂、石有√（无）试验报告                                           | △有√（无）外加剂与水泥适应性试验报告                     |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | ☆砼强度等级（不）符合√设计要求                                                                | △材料计量（不）准确√                             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 塌落度（不）符合√设计要求                                          | △保护层厚度（不）正确√                            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | ☆构件尺寸（不）符合√设计要求                                                                 | <input type="checkbox"/> 标高误差（不）在√允许范围内 |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | 砼浇筑完成后保温养护是（否）符合要求                                                              |                                         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | △砼浇筑前（未√）超过初凝时间 ☆现浇结构外观无√（有）严重缺陷                                                |                                         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | △试块（未）按√规定制作                                                                    |                                         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 抹面时间掌握（不）适当√ <input type="checkbox"/> 砼表面平整度（不）符合√规范要求 |                                         |
|                                                          | <input type="checkbox"/> 有√（无）覆盖                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                         |
| ☆防水砼的抗渗压力（不）符合√设计要求☆防水砼变形缝等细部构造无√（有）渗漏                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                         |
| 发现问题：预埋钢板不水平不平整；以上要求整改。                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                         |
| 处理问题：以上问题已经整改。                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                         |
| 备注：钢筋绑扎已经验收，由于冬季施工，已经上报冬季混凝土施工方案，按方案进行混凝土保温养护，保证混凝土工程质量。 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                         |
| 承包单位：<br>项目经理部：<br>质检员（签字）：侯兆辉<br>2017年12月8日             |                                                                                                                                                                                                                                               | 监理单位：<br>项目监理部：<br>旁站监理人员（签字）：王照东<br>2017年12月8日                                 |                                         |

注：☆为强制性条文 △为主控项目

常州正衡电力工程监理有限公司