

旁站监理记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号:FGFP-PZJL-048

日期：2017 年 11 月 25 日 天气： 温度： 4 °C — 15 °C	施工单位： 河南华岩建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序： 三标桩基础浇筑	
旁站监理开始时间： 8:30	旁站监理结束时间： 18:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑ 2、现场技术员 2 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 23 人。 3、混凝土罐车 2 台，振捣器 1 台。 3、水电保证，安全生产措施可靠。☑ 4、完成混凝土 55 m³，砼浇筑后及时养护。☑ 5、采用商品混凝土强度等级为 C25，现场留取同条件试块 3。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。☑ 特种作 业人员均持证上岗。☑ 上道工序已验收合格。☑ 施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。☑ 检查商砼站 C25 混凝土合格证。☑ 复测基坑底标高、孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。☑ 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。☑ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。☑ 施工过程中能执行施工方方案和强制性标准要求。☑	
发现的问题及处理情况： 符合施工要求。	
旁站监理人员（签字）：郭伟	2017 年 11 月 25 日