

旁站监理记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-003

日期及天气：2017年12月26日	施工单位：安徽俊合集团有限公司
旁站监理的部位或工序：2号成品库基础短柱浇筑。	
旁站监理开始时间：2017.12.26. 10:50	旁站监理结束时间：2017.12.26. 12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全；商品混凝土技术资料是☒否☐已报告监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工器具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器数量1台。 3、现场有混凝土工3人、钢筋工0人、模板工0人、安装人员0人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、实验员等技术管理人员是☒否☐到岗位。 5、施工方案是☒否☐已报监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从厂家到浇筑完成是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝隙留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号C45浇筑5m³ 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☒否☐加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☐变形、跑模漏浆发生	
发现的问题及处理情况： 1. 施工现场未安排技术负责人，未及时浇筑砼试块，要求技术负责人到场反对砼试块样品。	
旁站监理人员（签字）：张海波 张海波 2017年12月26日	

