

旁站监理记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-004

日期及天气：2018年1月9日	施工单位：北京英杰融创信息技术有限公司
旁站监理的部位或工序：厂区内棚架基础浇筑	
旁站监理开始时间：2018.1.9. 14:24	旁站监理结束时间：2018.1.9. 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全；商品混凝土技术资料是☒否□已报告监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备及是☒否□安全可靠；施工器具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器数量1台。 3、现场有混凝土工4人、钢筋工0人、模板工1人、安装人员1人，人员是☒否□符合要求。 4、质检员、实验员等技术管理人员是☒否□到岗。 5、施工方案是☒否□已报监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、混凝土从厂家到浇筑完成是☒否□超过时限，混凝土运输车是☒否□在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☒否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 8、混凝土标号C30浇筑15m³ 9、收面时间是☒否□适宜，收面时是☒否□加水，是☒否□撒干水泥，模板是☒否□变形、跑模漏浆发生	
发现的问题及处理情况： 请施工单位尽快编制冬季施工方案及上报我方监理部。	
旁站监理人员（签字）：张海波	2018年1月9日

