

旁站监理记录表

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM30-09

日期及天气： 2017 年 12 月 15 日	施工单位：江苏国际建设有限公司 南京分公司
旁站监理的部位或工序：2#箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间： 13 时 10 分	旁站监理结束时间： 14 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、人员配备： 8 人，满足现场施工情况； 2、材料供应： 准备充分； 3、现场布置： 符合作业指导书规定要求； 4、脱模剂涂刷： 已涂刷； 5、混凝土搅拌、捣固、下料： 机械搅拌、机械振动； 6、安全文明措施： 措施到位，现场得到执行； 7、现场作业是否符合施工技术措施： 符合	
发现的问题及处理情况： 1. 水泥：丹阳森泰新材料有限公司 品种编号：P042.5 出厂日期：11/02 包装保管及稳定性检验报告：包装保管良好，检验报告合格 2. 石子、砂、的粒径和含沙量：砂石料规格质量符合要求； 3. 水是否符合要求： 符合要求； 4. 坑基是否有积水和杂物： 无； 5. 钢筋笼/模板安装：钢筋规格、数量符合施工图，绑扎均匀，模板支撑牢固； 6. 工具机械、计量器械：齐全，满足施工要求； 7. 混凝土配合比：符合设计要求； 8. 塌落度：实测值 50mm、46mm 9. 试块制作： 现场取料制作，同条件养护；	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 12 月 15 日	

注1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。