

旁站监理记录表 (质量)

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-FXWL-004

日期及天气: 201712/20

施工单位: 南京南瑞太阳能科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 防雷接地焊接

旁站监理开始时间: 15: 00

旁站监理结束时间: 16: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工情况:

管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员有 4 人, 便携式焊机两台, 分为两个班组进行焊接工作。

监理情况:

- 1) 首先查看了焊接施工人员资质证件, 焊机出厂证明及合格证件等;
- 2) 对接地使用扁铁进行测量核实, 符合设计要求;
- 3) 对焊接面进行检查, 焊面均匀圆滑, 无毛糙, 搭接长度能满足设计及规范要求;
- 4) 对已完成焊接的区域进行防腐检查合格, 接地标识显眼明确。

发现的问题及处理情况:

提醒: 注意焊渣清理后再进行防腐工作及标识工作。

旁站监理人员 (签字): 仲浩

2017年12月20日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建