

旁站监理记录表

工程名称：山东潍柴2MW分布式光伏项目

编号：ZHJL-XH-PZJL-002

日期及气候：2017年12月22日

工程地点：山东潍坊潍柴动力（青州）传控技术有限公司厂房屋顶

旁站监理的部位及工序：汇流箱、逆变器安装

旁站监理开始时间：9:30

旁站监理结束时间：11:00

施工情况：

施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先我部人员对逆变器支架的稳定性和箱体外包装及箱体外观进行检查，经合格后由施工领班作施工交底，然后开始工作。



监理情况：

现场监理人员对逆变器支架的稳定性进行抽查，经抽查外包装无破损，外观完好，可以进行箱体安装。

我部监理人员要求施工人员在箱体安装工程中务必严格按照设计图纸进行，对紧固螺栓务必一次性紧固到位，不得出现遗忘、紧固不到位现象。箱体安装完成要求施工人员进行专门质检人员进行检查，确保安装质量合格。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工单位：镇江新华电有限责任公司

监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员：周晨

旁站监理人员：刘瑞光

日期：2017年12月22日

日期：2017年12月22日