

旁站监理记录表

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号：ZHJL-YHGS-PZ-007

日期及天气：2017.12.31 雾转晴	施工单位：羲和太阳能电力有限公司
旁站监理的部位或工序：兴桥坑塘打桩	
旁站监理开始时间：14:35	旁站监理结束时间：16:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 要求桩机操作人员打桩前对打桩机进行检查，确保打桩安全。桩基校正人员 2 人，水平及高程控制人员 2 人，安全措施可靠。	
发现的问题及处理情况： 部分桩基倾斜、有下沉现象。要求施工单位重新校正高程及水平，确保施工质量。	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 12 月 31 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。