

旁站监理记录表

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号：ZHJL-YHGS-PZ-020

日期及天气：2018.1.12 晴	施工单位：羲和太阳能电力有限公司
旁站监理的部位或工序：预制舱及 SVG 接地极网施工	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 扁钢型号、规格：符合规范及设计要求 扁钢镀锌层厚度：符合规范及设计要求 焊接搭接面：符合规范及设计要求 焊缝质量：符合规范及设计要求 焊接接头防腐：符合规范及设计要求 接地极数量：符合规范及设计要求 接地网深度：符合规范及设计要求	
发现的问题及处理情况： 南侧集中接地体缺少接地及，现场已要求增加并整改完成。	
旁站监理人员（签字）： 孔令才 2018 年 1 月 12 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

