

# 旁站监理记录表

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：

日期及气候： <span style="font-size: 1.2em; margin-left: 100px;">2017.12.15</span>	施工单位：江苏华翔控股股份有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#箱逆变基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间： <span style="font-size: 1.2em; margin-left: 100px;">8:00</span>	旁站监理结束时间： <span style="font-size: 1.2em; margin-left: 100px;">17:00</span>
<p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工人员 16 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；</li> <li>2. 砼为混凝土 c15；</li> <li>3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；</li> <li>4. 混凝土浇筑过程符合设计要求；</li> <li>5. 施工工具：插入式振动棒 1 根；</li> </ol>	
<p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 浇筑申请已批复。使用混凝土 c15；</li> <li>2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全；</li> <li>3. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆</li> <li>4. 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；</li> <li>5. 留试块 1 组。</li> </ol>	
<p>发现问题：</p> <p style="text-align: center; margin-left: 50px;">无</p>	
<p>处理意见：</p> <p style="text-align: center; margin-left: 50px;">无</p>	
<p>备注：</p> <p style="text-align: center; margin-left: 50px;">无</p>	
<p>承包单位（章）：</p> <p style="margin-left: 20px;">质 检 员：<span style="font-size: 1.2em; margin-left: 20px;">李锐</span></p> <p style="margin-left: 20px;">日 期：2017年 12月 15日</p>	<p>监理单位（章）：</p> <p style="margin-left: 20px;">旁站监理人员：<span style="font-size: 1.2em; margin-left: 20px;">李伟</span></p> <p style="margin-left: 20px;">日 期：2017年 12月 15日</p>

