

JZLX8 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 华锐风电大重曲轴1.5兆瓦光伏项目

编号: HRFD- 02

日期及气候: 2017年12月30日 晴	工程地点: 屋顶 9轴——16轴
旁站监理的部位或工序: 屋面防水卷材施工	
旁站监理开始时间: 8:05	旁站监理结束时间: 17:08
施工情况: 屋面防水采用 SBS 卷材, 施工前屋面卫生已清理, 找平标准全面平整, 施工工序合理, 操作规范, 进展顺利完成情况良好。	
监理情况: 卷材进场前材料已全部检查和核实, 进场材料与报验送检材料一至, 质量合格, 卷材施工工艺符合设计要求, 施工人员已进行技术交底, 安全防火器材配备满足现场施工需求。对个别操作不规范处进行立即指正并令其改正, 确保施工质量和安全。	
发现问题: 10轴搭接间距不符合设计要求	
处理意见: 现场监督全新搭接密封, 不少于 10cm	
备注:	
施工项目部: 衡水衡辉太阳能安装工程有限责任公司 施工项目部 质 检 员: 王春生 日 期: 2017 年 12 月 30 日	监 理 项 目 部: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部 旁站监理人员: 李金生 日 期: 2017 年 12 月 30 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。