

旁站记录表

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: 05

日期及天气: 2018 年 1 月 17 日星期三, 阴

施工单位: 汉新邢台新能源科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 电缆沟开挖

旁站监理开始时间: 09:20

旁站监理结束时间: 10:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工情况:

准备:

1、施工单位安全员及施工人员。图纸一份。首先由汉新邢台新能源科技有限公司安全员在现场做施工技术交底, 落实安全措施, 然后进行人员分工。

2、主要设备: 铁锹, 电钻, 安全警示带若干米。

施工过程:

首先对施工现场电缆走向现场勘察, 根据施工图纸对测量放出的开挖线复核后开始进行施工。

监理情况:

- 1、检查施工单位资质, 施工人员资质符合要求。
- 2、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。
- 3、检查场地和安全警示带设置符合规范要求。
- 4、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。
- 5、检查其他辅助设备和材料符合要求。
- 6、检查电缆沟尺寸等符合设计要求。
- 7、检查当日施工作业整个施工过程符合规范要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

张金

2018 年 1 月 17 日

JZL6: 旁站监理记录表

