

旁站监理记录表

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZ-001

日期及天气: 多云 2018年1月22日	施工单位: 合肥力源电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础垫层浇筑.	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 完备、齐全; 商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 已报告监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☒ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☒ 安全可靠; 施工器具、设备是 ☐ 否 ☒ 完好、运转是 ☐ 否 ☒ 正常, 使用振捣器数量 12 台。 3、现场有混凝土工 3 人、钢筋工 0 人、模板工 0 人、安装人员 0 人, 人员是 ☐ 否 ☒ 符合要求。 4、质检员、实验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☒ 到岗位。 5、施工方案是 ☐ 否 ☒ 已报监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☒ 一致。 6、混凝土从厂家到浇筑完成是 ☐ 否 ☒ 超过时限, 混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☒ 正确; 是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象; 施工缝隙留设及处理是 ☐ 否 ☒ 正确。 8、混凝土标号 C15 浇筑。 9、收面时间是 ☐ 否 ☒ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☒ 加水, 是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生	
发现的问题及处理情况: ①. 垫层浇筑前未清除基坑内积水. ②. 垫层混凝土拌合泥浆.	
旁站监理人员 (签字): 刘博	2018 年 1 月 22 日



由 扫描全能王 扫描创建