

旁站监理记录表

名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW
 上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: DYJX-PZJL-004

日期及气候: 2018.5.2 晴	施工地点: 设备基础
旁站监理的部位或工序: 设备基础钢筋	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 16:00

施工情况及旁站关键部位:

1. 施工人员 8 人;
2. 施工机械为: 钢筋切断机、弯钩机、绑钩、粉笔、扳子、撬棍、钢丝刷子、盒尺、小线、线坠;
3. 施工单位质检员到岗。
4. 钢筋的规格符合设计要求。
5. 钢筋有出厂合格证、检验报告。
6. 钢筋的品种、级别、数量、间距等符合设计和变更文件的要求。
7. 钢筋的绑扎、连接符合设计文件要求。

监理情况:

1. 施工人员已到位;
2. 质检员已到岗;
3. 施工机械良好;
4. 钢筋出厂合格证、出厂检测报告、进场复试报告齐全;
5. 钢筋无油污、无老锈;
6. 钢筋型号、位置、数量、间距及绑扎符合设计、图集和规范要求;
7. 钢筋保护层厚度符合设计要求;
8. 钢筋搭接长度和锚固长度符合设计、图集和规范要求;

发现问题及处理意见:

:

钢筋保护层厚度不满足要求。

按要求进行整改

旁站监理人员(签字): 王峰

2018 年 5 月 2 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。