



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-0022
天气情况: 晴		
旁站监理的部位或工序: 光伏区二区桩基础砼浇筑		
开始时间:	2018.3.9. 08:45	结束时间: 2018.3.9. 17:00
施工情况: 施工人员 21 人, 管理人员: 4 人, 安全员, 质检员均到现场, 机械 6 台, 振动泵 2 个, 为动初 2 个, 材料准备充分, 资料齐全, 施工单位按照图纸设计要求施工。		
监理情况: 每天巡视检查施工情况, 对混凝土浇筑过程进行检查, 不符合图纸要求的现场通知施工单位整改。		
发现问题: 个别桩基础钻孔深度达不到图纸要求。		
处理意见: 现场督促施工人员整改, 符合要求。		
备注:		
施工单位:		项目监理机构:
质检员 (签字): 沙庆源 2018年3月9日		旁站监理人员 (签字): 

