



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-003
天气情况: 晴		
旁站监理的部位或工序: 光伏区三区桩基础砼浇筑		
开始时间:	2018.3.10. 09:15	结束时间: 2018.3.10. 17:15
施工情况: 现场临时用电规范, 施工单位配备质检员, 专职安全员现场监督。		
监理情况: 现场个别桩有蜂窝, 深度为 100-150mm 之间, 使用电焊和钢筋, 砼强度未达到商品砼, 管理人员和施工人员进行整改, 符合要求后方可继续施工。		
发现问题: 个别桩基砼浇筑时振捣不到位。		
处理意见: 现场通知施工单位及时整改。		
备注:		
施工单位: 质检员 (签字): 沙庆源 2018年3月10日	项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 正衡 2018年3月10日 	

