



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-0004
天气情况: 晴		
旁站监理的部位或工序: 光伏区四区桩基础砼浇筑		
开始时间:	2018.3.12. 08:45	结束时间: 2018.3.12. 17:15
施工情况: 施工人员 21 人, 管理人员: 5 人, 安全员, 质检员均到现场, 机械: 4 台, 材料充足, 资料齐全, 施工严格按照图纸设计要求施工。		
监理情况: 现场巡视桩基施工情况, 通知施工负责人每天给施工人员进行安全技术交底, 现场巡视发现问题及时整改。		
发现问题: 个别桩基浇筑混凝土浇筑时模板有爆模现象		
处理意见: 现场通知施工人员及时整改, 符合要求		
备注:		
施工单位:	项目监理机构:	
质检员 (签字): 沙庄源 2018 年 3 月 12 日	旁站监理人员 (签字): 	

