



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-006
天气情况: 多云		
旁站监理的部位或工序: 光伏区五区桩基础砼浇筑		
开始时间:	2018.3.14 08:50	结束时间: 2018.3.14 17:45
施工情况: 施工人员30人, 管理人员: 5人, 安全员, 技术员均到现场, 机械: 4台, 发电机两台, 振动泵两台, 材料到位, 资料齐全, 施工严格按照图纸要求施工。		
监理情况: 施工现场机械运转正常, 临时用电布置合理, 砼强度按C30商品砼, 施工单位送样块及时去第三方检测机构进行检测。		
发现问题: 施工单位要求施工, 无异常情况。		
处理意见: 无异常情况。		
备注:		
施工单位:	项目监理机构:	
质检员 (签字): 沙庆源 2018年3月14日	旁站监理人员 (签字): 孙修宇 	

