



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式 光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-01/
天气情况: 晴		
旁站监理的部位或工序: 光伏区八区桩基础砼浇筑		
开始时间:	2018.3.21 08:30	结束时间: 2018.3.21 17:12
施工情况: 施工人员 24 人, 现场管理人员 5 人, 安全员, 质检员均到场。机械 4 台, 振动泵一台, 发电机两台, 材料充足, 资料齐全。施工单位按照图纸设计要求依次施工。		
监理情况: 施工现场机械运转正常, 临时用电布置合理, 浇筑前检查各处钢筋型号, 规格, 搭接长度, 符合要求。严禁用 C50 商品砼, 地脚螺栓外露长度不得超过 50mm。		
发现问题: 施工单位按照图纸设计要求施工, 无异常情况。		
处理意见: 无异常情况。		
备注:		
施工单位:	项目监理机构:	
质检员 (签字): 沙庆源 2018 年 3 月 21 日	旁站监理人员 (签字): 沙庆源 2018 年 3 月 21 日	

