



常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式 光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-01
天气情况: 晴 13℃-28℃		
旁站监理的部位或工序: 基础浇筑施工平台砼浇筑.		
开始时间: 2018.03.28 07:00	结束时间: 2018.03.28. 08:30	施工情况: 现场施工人员 8 人, 钢车 1 台, 混入式振动棒 1 根, 振捣机 1 台, 潜水泵 1 台。砌块浇筑方量 14m³, 浇筑时使用翻斗车, 再用钢车将材料倒入基础平台上, 先浇筑平台柱, 再浇平台, 浇筑时振捣棒分层振捣, 浇筑完成后, 及时放入预埋铁件, 人工及时抹平。
监理情况: 检查随车材料, 复测预埋铁件标高, 符合图纸要求		
发现问题: 无		
处理意见:		
备注:		
施工单位: 质检员(签字): 陈庆源 2018年3月28日	项目监理机构: 旁站监理人员(签字):  2018 年 3 月 28 日 <small>常州市正衡电力工程监理有限公司 10MW 光伏扶贫电站项目 监理项目部</small>	

数据 讲话

专业 解答 1



由 扫描全能王 扫描创建