



常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式 光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-021
天气情况: 阴 7-12°		
旁站监理的部位或工序: SVG 变压器式套基基础底板砼浇筑		
开始时间:	2018.04.04 13:50	结束时间: 2018.04.04 15:10
施工情况: <p>现物工具准备齐全, 施工人员到位, 流水时间吊车 吊料计划安排。先浇筑变压器底板, 后浇筑变电站 敷设电缆沟槽及电缆支架基础, 边浇边振捣 浇筑完成后及时放入隔离开关及电缆支架基础预 埋件。</p>		
监理情况: <p>复测预埋铁件标高, 符合图纸要求</p>		
发现问题: <p>无</p>		
处理意见:		
备注:		
施工单位: 质检员(签字): 陈源 2018 年 4 月 4 日	项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 陈长海 2018 年 4 月 4 日	

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建