


旁站监理记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-003

日期及天气: 2018.3.28 晴	施工单位: 常州天合光伏电力系统有限公司
旁站监理的部位或工序: 1#地块打桩	
旁站监理开始时间: 8:20	旁站监理结束时间: 11:15
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 要求桩机操作人员打桩前对打桩机进行检查, 确保打桩安全。桩基校正人员 2 人, 水平及高程控制人员 1 人, 安全措施可靠。	
发现的问题及处理情况: 部分桩顶标高超出允许范围桩基倾斜、有下沉现象。要求施工单位重新校正高程及水平, 确保施工质量。	
旁站监理人员 (签字):  2018年3月28日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。