

旁站监理记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 编号：ZHJL-BFZGFDZ-059-1

日期： <u>2018</u> 年 <u>06</u> 月 <u>11</u> 日 天气： <u>晴</u>	施工单位： <u>常州天合光伏发电系统有限公司</u>
旁站监理的部位或工序： <u>2#地块箱逆变电缆头终端制作</u>	
旁站开始时间： <u>2018</u> 年 <u>06</u> 月 <u>11</u> 日 <u>14</u> 时 <u>00</u> 分	旁站结束时间： <u>2018</u> 年 <u>06</u> 月 <u>11</u> 日 <u>17</u> 时 <u>20</u> 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：<u>秦福章</u> 2018 年 6 月 11 日	