

旁站监理记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-007

日期及气候：2018.11.15 多云 施工单位：珠海兴业新能源科技有限公司

旁站监理的部位或工序：开关站基础土方回填

旁站监理开始时间：8:30

旁站监理结束时间：4:30

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、回填土为基坑中挖出的原土，含水量符合要求，使用挖机由下而上分层铺填，并夯压实。



监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位。
- 3、土料符合要求，要求施工单位注意控制虚铺厚度及夯打遍数。

发现问题：

部分施工人员未佩戴安全帽。

处理意见：

现场要求佩戴安全防护用品。

旁站监理人员（签字）：李包主

2018 年 11 月 15 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。