

旁站监理记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目 编号: ZHJL-ZJTS-022

日期及气候: 2018.12.22 晴 施工单位: 珠海兴业新能源科技有限公司




旁站监理的部位或工序: 高压电缆耐压试验

旁站监理开始时间: 15:00

旁站监理结束时间: 16:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

测试人员到达现场, 试验仪器设备、工器具准备完毕。由现场负责人作安全操作、试验工作交底, 然后开始工作。



试验操作人员按照规范要求, 无关人员离开现场, 安装好试验仪器 (YDQ 5/50 高压试验变压器、LB3598-10/5 励磁变压器、DHV-200/3 直流发生器) 等。然后进行试验工作。整个试验过程符合规范要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字): 葛文琦

2018 年 12 月 22 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。