

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

日期及天气:

施工单位: 宁波华星钢构股份有限公司

旁站监理的部位或工序:

旁站监理开始时间:

旁站监理结束时间:

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、今日对配电房基础墙体砌刀砌进行验收。

2、施工现场共12人进行施工。砌刀¹⁵⁴石少碍人

采用自拌。

3. 基础墙身为二四墙(半). 水平灰缝饱满度
高为81%. 厚度为10mm(±1).

4. 砒石相对含水量为 6%.

发现的问题及处理情况:

玩物未出现问题.

旁站监理人员(签字):

年 月 日