

旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-Y-PZJL-004

日期及天气: 2018 年 6 月 29 日 晴	施工单位: 江苏卓越新能建设工程有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区集电线路耐压试验、升压站 SVG、FC、接地变电缆耐压试验	
旁站监理开始时间: 08:30	旁站监理结束时间: 20:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查试验单位资质, 人员资质, 检测仪器在有效期内; 2. 检查实验设备的接线, 符合要求; 3. 试验现场已拉安全警戒线; 4. 监督试验电压升压至 52kV 持续打压 30 分钟, 满足规范要求。	
发现的问题及处理情况: 1. 现场试验前未做安全警示带, 增设安全标识牌。 2. 现场监理人员检查试验人员资质证书时, 发现部分试验负责人未及时落实, 要求试验人员持证上岗。	
旁站监理人员 (签字): 李坤	2018 年 6 月 29 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

