

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县湘滨酬塘湖 4*20MWp 渔光互补光伏扶贫项目

编号：20180416002

日期及天气：2018年4月16日 多云	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：2#、26#塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查钢筋的尺寸、绑扎； 2、检查预埋件尺寸，外观质量； 3、监督淤泥的清理、基坑的积水排除，符合要求准许浇筑。 4、监督混凝土配合比情况，符合要求准许浇筑；	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员(签字)：王友宽	
2018年4月16日	