

旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县湘滨酬塘湖 4*20MWp 渔光互补光伏扶贫项目

编号: 201804170003

日期及天气: 2018 年 4 月 17 日 晴	施工单位: 湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 6#塔基基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、检查钢筋的尺寸、绑扎; 2、检查预埋件尺寸、位置, 外观质量; 3、监督淤泥的清理、基坑的积水排除, 符合要求准许浇筑。 4、监督混凝土配合比情况, 符合要求准许浇筑;	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员(签字): 王友明	
2018 年 4 月 17 日	