

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：20180420006

日期及天气：2018 年 4 月 20 日 晴	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 3、21 号铁塔塔基浇筑	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：12:30
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1.检查钢筋尺寸、绑扎；</p> <p>2.检查预埋件尺寸，外观质量；</p> <p>3.监督淤泥的清理、基坑的积水排除，符合要求，准许浇筑；</p> <p>4.监督混凝土配合比情况，符合要求，准许浇筑。</p>	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">符合规范要求。</p>	
旁站监理人员（签字）：	日期：2018.4.20

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。