

旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 20181129025

日期及气候: 2018.11.29 晴 12℃-19℃ 施工地点: 综合楼

旁站监理的部位或工序: 综合楼管桩静压试验

旁站监理开始时间: 2018.11.29 15:00 旁站监理结束时间: 2018.11.30 3:10

施工情况:

- 1 施工人员 8 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;
- 2、施工人员到达现场, 电焊机、工器具准备完毕
- 3、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;

监理情况:

- 1、对管桩单桩竖向极限承载力进行了检查;
- 2、对桩身应力、应变和桩底反力进行了测定;

发现问题:

无

处理意见:

无


旁站监理人员: 彭青

2018 年 11 月 30 日

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存



由 扫描全能王 扫描创建



工程名称:湘阴县湘滨酬塘4X
20MWP渔光互补光伏扶贫建
设项目工程
施工部位: 综合楼管桩静压试验
施工日期:
2018年11月29日 20:59:23



由 扫描全能王 扫描创建