

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：HNXY-PZJL-002

日期及天气：2018 年 6 月 28 日	晴	施工单位：江苏卓越新能建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区集电线路箱变高压侧 35kV 电缆头制作		
旁站监理开始时间：9:10		旁站监理结束时间：16:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 电缆头制作人员有资质证书； 2. 电缆头有出厂合格证； 3. 电缆头切割长度符合厂家要求； 4. 监督打磨、杂质清理符合要求。		
发现的问题及处理情况： 1. 制作电缆头人员经监理人员检查没有上岗证书并让施工单位尽快让持证人员上岗证书。		
旁站监理人员（签字）：李坤		2018 年 6 月 28 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

