

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-TJ-

日期及气候：2018. 5. 31 雨	施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区试桩	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 试桩前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位打桩负责人施工交底、安全交底，然后开始施工。    监理情况： 设备就位，桩材进场经验收符合要求，打桩设备调试完成。定位系统调试符合施工要求。人员持证上岗。要求以控制标高为主，承载能力为参考。垂直度保证在设计要求的误差范围内，做好参数记录。	
2 发现的问题及处理情况： 个别工人未戴安全帽，要求立即整改。	
旁站监理人员（签字）： <u>周利山</u> 2018年05月31日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

