

旁站监理记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号: ML-DQ-- 016

日期及气候: 2018. 5. 15 晴	施工单位: 浮尧电力工程设计(上海)有限公司
旁站监理的部位或工序: 送出外线 10#-26# 导地线压接连接	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工作业前, 施工人员、工器具已准备到位。由施工单位负责人作施工作业交底、安全交底, 然后开始施工。



监理情况:

导线或避雷线使用符合设计要求的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。导线或避雷线采用液压连接。切割导线铝股时未伤及钢芯。导线及避雷线的连接部分没有发生线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。连接后管口附近没有明显的松股现象, 压接连接牢固可靠。

2 发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

葛永琦

2018 年 5 月 15 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。