

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-TJ--048

日期及气候：2018.12.24 阴

施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司


旁站监理的部位或工序：光伏区打桩施工

旁站监理开始时间：14:00

旁站监理结束时间：15:00

施工情况：

打桩前，施工人员、机具、管桩已准备到位，由施工单位技术负责人、安全负责人进行技术交底和安全交底，然后开始施工。



监理情况：

设备就位，进场管桩验收符合要求，打桩设备调试完成验收合格，定位系统调试符合施工要求，施工人员持证上岗。施工要求以控制管桩垂直度和标高为主，施工产生的误差保证在设计要求的误差范围内；以管桩承载力等要求为参考，做好施工参数记录。

发现问题及处理意见：

个别施工人员未戴安全帽，已令整改。经复查，符合安全施工要求。

旁站监理人员（签字）：

王孝全

2018 年 12 月 24 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。