

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-NY-- 089

日期及气候：2019.04.03 小雨 11~15℃

施工单位：孚尧电力工程设计（上海）有限公司


旁站监理的部位或工序：南前线导线做拉力试验

旁站监理开始时间：10:30

旁站监理结束时间：12:30

施工的关键部位、关键工序施工情况：

导线拉力试验前，对现场检测单位、检测人员的相关资质进行核查，对检测设备的使用鉴定证书进行核查，均符合试验要求。现场取样送检导线分别为钢芯铝绞线 150/25mm²、240/55mm²和铝包钢绞线 80mm²；试验单位为湖南省质量技术监督局，位于湖南省长沙市。



监理情况：

监理人员一直在现场旁站直到导线拉力试验结束，试验结果满足设计规范要求，试验过程中未发现异常情况。

发现问题及处理意见：

无

旁站监理人员（签字）：

王孝全

2019 年 4 月 3 日

1. 本表一式一份，监理项目部留存。