

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-DL— 092

日期及气候：2019.04.08 ~ 04.09 晴
21℃~32℃

施工单位：孚尧电力工程设计（上海）有限公司



旁站监理的部位或工序：22 区、25 区、开关站高压柜高压电缆头制作

旁站监理开始时间：20:40

旁站监理结束时间：07:40

施工的关键部位、关键工序施工情况：

高压电缆头施工前人员、工具准备齐全，现场电缆线已敷设完成，电缆线切割前已进行烘烤，防止湿度过大，施工人员按照高压电缆头制作书及相关规范要求施工。



监理情况：

监理人员一直在现场旁站至施工结束，电缆头制作时工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。

发现问题及处理意见：

无。

旁站监理人员（签字）：

王孝全

2019 年 4 月 8 日

1. 本表一式一份，监理项目部留存。