

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-NY— 084

日期及气候：2019.03.20 晴 17~29℃

施工单位：孚尧电力工程设计（上海）有限公司


旁站监理的部位或工序：光伏 23 区、24 区箱式变压器做耐压试验

旁站监理开始时间：10:30

旁站监理结束时间：12:30

施工的关键部位、关键工序施工情况：

耐压试验前，对现场检测单位、检测人员的相关资质进行核查，对检测设备的使用鉴定证书进行核查；现场箱变耐压试验分别在每一相上进行，其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地；已检查电抗器下面是否有绝缘垫等，满足试验安全要求。



监理情况：

监理人员一直在现场旁站直到箱变耐压试验结束，耐压结果满足设计规范要求，耐压试验过程中未发现异常情况。

发现问题及处理意见：

无

旁站监理人员（签字）：

[Handwritten signature]

2019 年 3 月 20 日

1. 本表一式一份，监理项目部留存。