


旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号: ML-XL-

日期及气候: 2018. 5. 2	晴	施工单位: 浮尧电力工程设计(上海)有限公司
旁站监理的部位或工序: 12#、13#、19#铁塔组立		
旁站监理开始时间: 8:40	旁站监理结束时间: 17:40	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人员到达现场, 工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底, 然后开始工作。  监理情况: 施工人员按照图纸要求进行组塔, 施工人员均正确佩戴安全帽, 高处作业佩戴有安全带及防滑鞋, 现场防护措施到位, 在安全管理员指挥下进行组塔作业。 发现的问题及处理情况: 无 旁站监理人员(签字): 郑杰 2018年5月2日		

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表式后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。